

連絡先：自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス：http://www.mlit.go.jp
--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年6月18日

リコール届出番号	外-2056	リコール開始日	平成26年6月19日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG メルセデス・ベンツ日本株式会社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル 代表取締役 上野 金太郎 TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html		
不具合の部位(部品名)	エンジン(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニットにおいて、ソフトウェアが不適切なため、排出ガスの規制値を満足していない。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットのソフトウェアを書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-2056のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-166024	「ML350 BlueTEC 4MATIC」	WDC1660242A084259～WDC1660242A343458 平成24年8月1日～平成26年1月14日	540	右ハンドル
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年8月1日～平成26年1月14日	(計540台)	

(備考)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。