


改善箇所説明図



基準不適合箇所

エンジン
コントロールユニット



エンジンコントロールユニットにおいて、ソフトウェアが不適切なため、排出ガスの規制値を満足していない。

改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットのソフトウェアを書き換える。