

連絡先:国土交通省 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
電話番号:03-5253-8111 内線:42354
国土交通省 ホームページアドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成26年7月10日

リコール届出番号	3380	リコール開始日	平成26年 7月 11日
届出者の氏名又は名称	キヤタピラー・ジャパン株式会社 代表取締役 竹内 紀行 問合わせ先: キヤタピラー・ジャパン株式会社 小型製品事業部 TEL:042(764)8673		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料配管)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	シヨベルローダの燃料配管において、配管形状および素材が不適切であったため、燃料ポンプの脈動負荷により燃料配管に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し燃料が漏れて火災が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	燃料配管を対策品に変更する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	・ 使用者:ダイレクトメール若しくは電話で通知する。 ・ 自動車分解整備業者:使用者の全てを把握しているため、周知させるための措置はとらない。 ・ 改善実施済み車両には、キャブ後面ガラス左下若しくは左支柱下に、No.3380のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キヤタピラー	JDS-MCC	「938H」	CAT0938H*MCC00138~CAT0938H*MCC00813 (*部分はチェック文字と呼び、任意のアルファベットを刻印する。) 平成21年06月09日~平成25年03月21日 (製作期間の全体の範囲)	148台	
	(計1型式)	(計1車種)	平成21年06月09日~平成25年03月21日	(148台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。