

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年7月3日

リコール届出番号	外-2066	リコール開始日	平成26年7月3日	
届出者の氏名又は名称	株式会社ヤナセグローバル モーターズ 代表取締役 箕輪 良暁		制作国：アメリカ合衆国 制作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：株式会社ヤナセ CRM部お客様相談室 03-5440-5421	
不具合の部位（部品名）	シートベルト			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席及び助手席のシートベルトにおいて、乗降するたびにシートベルトスリーブに繰り返し負荷がかかることで内部のケーブルが破断することがある。その状態で事故が発生した場合、シートベルトが適切に作動せず、被害が拡大するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、運転者席及び助手席のシートベルトスリーブの状態を点検し次の対策をする。 ①スリーブに破損がある場合は、シートベルトテンショナーを新品に交換した上で、スリーブを除去し改善キットを取り付ける。 ②スリーブに破損がない場合は、スリーブを除去し改善キットを取り付ける。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	本国メーカーからの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者：全使用者を把握しているため、日整連発行の機関紙には掲載しない。 ・対策実施済車には、隔壁の車台番号打刻下部に青色のペイントを塗布する。また、点検整備記録簿にリコール実施の旨を記載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
GMC	不明	「Acadia」	1GKKVTKD5DJ161895, 1GKKVTKD9DJ201587 平成25年5月31日	2	
	計1型式	計1車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年5月31日	(計2台)	