

# 改善箇所説明図



## 基準不適合発生箇所

ノンスリップパッドに使用しているベルトの素材が違うものが混入しており、万一の事故の際、十分な衝突時の性能が発揮されない可能性がある。

## 改善の内容

- 対策されたノンスリップパッドを取付けた製品と交換する。



ノンスリップパッド

- リコール対象装置の識別方法



製品背面