

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42354)
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年10月30日

リコール届出番号	外-2101	リコール開始日	平成26年10月30日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人		
	製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276		
不具合の部位 (部品名)	かじ取り装置 (パワーステアリングモーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	かじ取り装置において、パワーステアリングモーター周辺部に使用しているグリスが不適切なため、作動熱等により変性することがある。変性したグリスがコミュテーター部に流れ出すと、コミュテーター部でショートが発生して警告表示及び警告音とともにパワーステアリングが停止するため、ステアリング操作に支障をきたすおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パワーステアリングモーターを対策品に交換する。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	海外からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2101 ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シボレー	不明	「HHR」	3GNCA53V09S583133 ~ 3GCAAADB1AS580808 輸入期間不明	15	三井物産オートモーティブ(株)輸入販売車両
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 不明	(計15台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。