

連絡先:国土交通省 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
電話番号:03-5253-8111 内線:42354
国土交通省 ホームページアドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成26年12月3日

リコール届出番号	3482	リコール開始日	平成26年12月5日
届出者の氏名又は名称	キャタピラー・ジャパン株式会社 代表取締役 竹内 紀行 （ 問い合わせ先 : キャタピラー・ジャパン株式会社 小型製品事業部 TEL:042(764)8673 ）		
不具合の部位(部品名)	電気装置(電気配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	シヨベルローダのエンジン用電気配線において、電気配線の配素が不適切であったため、燃料チューブと電気配線が干渉するものがある。そのため、エンジンの振動により、電気回路が破損して短絡し、最悪の場合、始動不良に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電気配線を確認・調整し、適切なクリアランスが確保できるよう固定部品を追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	米国CATERPILLAR社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・ 使用者:ダイレクトメール若しくは電話で通知する。 ・ 自動車分解整備業者:使用者の全てを把握しているため、周知させるための措置はとらない。 ・ 改善実施済み車両には、キャブ後面ガラス左下もしくは左支柱下に、No.3482のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キャタピラー	JDS-MCC	「938H」	CAT0938H*MCC00315～CAT0938H*MCC00811 (*部分はチェック文字と呼び、任意のアルファベットを刻印する。) 平成22年09月28日～平成25年03月19日	130台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年09月28日～平成25年03月19日	(130台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。