

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成26年12月9日

改善対策届出番号	456	改善対策開始日	平成26年12月10日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（加速度センサ）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型・中型トラックのSRSコントロールユニットにおいて、エンジン始動時の故障診断の制御が不適切なため、イグニッションをオンにした際の電気ノイズと加速度センサの出力信号が共振することがある。そのため、SRSコントロールユニットが共振した信号を加速度センサの故障と判断して警告灯が点灯し、衝突時にエアバッグが展開せず、乗員保護性能が損なわれるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、SRSコントロールユニットを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
いすゞ	TKG-FRR90S1 TKG-FRR90S2 TKG-FRR90T2	「フォワード」	FRR90-7071062～FRR90-7073436 平成26年10月3日～平成26年11月11日	1,283	
	SKG-FSR90S2 SKG-FSR90T2 SPG-FSR90S2 SPG-FSR90T2		FSR90-7004290～FSR90-7004379 平成26年10月6日～平成26年11月8日	74	
	SPG-FSS90S2		FSS90-7000680 平成26年10月23日	1	
	QPG-FTR34S2 QPG-FTR34T2		FTR34-7005360～FTR34-7005401 平成26年10月8日～平成26年11月10日	33	
	LKG-FTR90S2 LKG-FTR90T2 LPG-FTR90S2 LPG-FTR90T2		FTR90-7003754～FTR90-7003875 平成26年10月7日～平成26年11月10日	107	
	QPG-FVR34U2		FVR34-7000655～FVR34-7000657 平成26年10月15日～平成26年11月4日	3	
	QDG-FVZ34U2 QKG-FVZ34U2		FVZ34-7001521～FVZ34-7001564 平成26年10月9日～平成26年11月7日	28	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考	
いすゞ	TPG-NJR85A TPG-NJR85AD TPG-NJR85AN TRG-NJR85A TRG-NJR85AN	「エルフ」	NJR85-7043269～NJR85-7043768 平成26年10月27日～平成26年11月19日	147		
	TPG-NJS85A TRG-NJS85A		NJS85-7003921～NJS85-7003938 平成26年11月6日～平成26年11月11日	5		
	TPG-NKR85A TPG-NKR85AD TPG-NKR85AN TPG-NKR85AR TPG-NKR85N TPG-NKR85R TRG-NKR85A TRG-NKR85AR TRG-NKR85R		NKR85-7042596～NKR85-7043000 平成26年10月28日～平成26年11月19日	86		
	TKG-NKR85YN		NKR85Y-7005099 平成26年11月1日	1		
	TKG-NKS85AD TPG-NKS85AN		NKS85-7006239～NKS85-7006257 平成26年11月5日～平成26年11月24日	8		
	TPG-NLR85AN TRG-NLR85AN TRG-NLR85AR TRG-NLR85N		NLR85-7018122～NLR85-7018341 平成26年10月27日～平成26年11月15日	28		
	TPG-NMR85AN TPG-NMR85N TPG-NMR85R TRG-NMR85AN TRG-NMR85AR TRG-NMR85R		NMR85-7026964～NMR85-7027116 平成26年10月27日～平成26年11月12日	41		
	TPG-NMS85AN TPG-NMS85AR		NMS85-7001867～NMS85-7001869 平成26年11月6日～平成26年11月8日	2		
	TRG-NNR85AR		NNR85-7002417～NNR85-7002429 平成26年11月3日～平成26年11月14日	4		
	TPG-NPR85AN TPG-NPR85AR TRG-NPR85AN TRG-NPR85AR		NPR85-7049497～NPR85-7049744 平成26年10月29日～平成26年11月10日	55		
	TKG-NPR85YN TPG-NPR85YN		NPR85Y-7007788～NPR85Y-7007864 平成26年11月1日～平成26年11月10日	28		
	TKG-NPS85AN TPG-NPS85AN TPG-NPS85AR		NPS85-7002868～NPS85-7002880 平成26年11月7日～平成26年11月13日	4		
	(計58型式)		(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年10月3日～平成26年11月24日	(計1,938台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。