

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年1月21日

リコール届出番号	外-2293	リコール開始日	平成28年1月22日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(ドライブ・シャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	フロント・ドライブ・シャフトにおいて、ホイール側ジョイント部のインナー・レースの加工が不適切なため、耐久性が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、繰り返しの加速等によりインナー・レースの歯が摩滅し、最悪の場合、タイヤに駆動力が伝わらなくなり、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロント・ドライブ・シャフトを良品に交換した履歴がないものは、ホイール側ジョイント部を良品に交換する。		
不具合件数	117件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告、及び、国土交通省の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No. 2293のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-169032	「A170」	WDD1690321J149518～WDD1690321J572187 平成17年5月10日～平成20年3月1日	2	左ハンドル
			WDD1690322J064875～WDD1690322J743648 平成16年12月27日～平成21年7月25日	13,636	右ハンドル
	「A180」	WDD1690322J708459～WDD1690322J817695 平成21年4月23日～平成22年5月1日	1,594		
	DBA-169033	「A200」	WDD1690332J068400～WDD1690332J619954 平成17年2月17日～平成20年6月18日	1,838	
	CBA-169034	「A200ターボ」	WDD1690342J144922～WDD1690342J616130 平成17年8月31日～平成20年6月3日	466	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-245232	「B170」	WDD2452321J394053 平成 20 年 6 月 25 日	1	左ハンドル
			WDD2452322J018214～WDD2452322J490028 平成 17 年 11 月 16 日～平成 21 年 6 月 22 日	13,980	右ハンドル
	「B180」	WDD2452322J464915～WDD2452322J564425 平成 21 年 4 月 23 日～平成 22 年 4 月 15 日	2,068		
	CBA-245233	「B200」	WDD2452332J041442～WDD2452332J564119 平成 17 年 11 月 16 日～平成 22 年 4 月 13 日	3,080	
	CBA-245234	「B200ターボ」	WDD2452342J014684～WDD2452342J490620 平成 17 年 8 月 5 日～平成 21 年 7 月 13 日	1,319	
	不明	「A150」	WDD1690311J247944 平成 18 年 1 月 10 日	1	左ハンドル
		「B170」	WDD2452322J041490～WDD2452322J043060 平成 17 年 11 月 16 日～平成 17 年 11 月 16 日	6	右ハンドル
		「B200」	WDD2452331J270812 平成 19 年 7 月 23 日	1	左ハンドル
			WDD2452332J041718～WDD2452332J042695 平成 17 年 11 月 16 日～平成 17 年 11 月 16 日	4	右ハンドル
(計7型式)	(計9車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 16 年 12 月 27 日～平成 22 年 5 月 1 日	(計37,996台)		

(備考) 本件は、平成21年10月27日付け届出番号「外-1620」にてリコール届出を行ったものですが、対象範囲、及び、改善措置の内容に誤りがあったため、対象となる範囲を拡大して再度対策を行うものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。