

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年1月27日

リコール届出番号	3746	リコール開始日	平成28年1月28日
届出者の氏名又は名称	井関農機株式会社 代表取締役 社長執行役員 木村 典之 〔 問い合わせ先：品質統括部 TEL：089-956-9819 〕		
不具合の部位（部品名）	騒音防止装置（消音器）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの消音器において、熱疲労に対する強度が不足しているため、原動機の排気熱及び振動により消音器に亀裂が生じることがある。そのため、亀裂部位から排出ガスが漏れ燃料タンクにあたり、そのままの状態で使用を続けると、燃料タンクが損傷し燃料が漏れ、最悪の場合、漏れた燃料が消音器に付着して、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、消音器を対策品に交換する。		
不具合件数	32件	事故の有無	有り（発煙 3件）
発見の動機	市場からの情報および国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、型式銘板の近傍に NO. 3746 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キセキ	KDN-T174F	「AT500」	T174F-000001～T174F-000622 平成21年5月12日～平成25年3月27日	622	
キセキ	KDN-T175F	「ATK560」	T175F-000001～T175F-000673 平成21年6月2日～平成25年3月28日	673	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年5月12日～平成25年3月28日	(計1295台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。