

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年4月13日

リコール届出番号	3801	リコール開始日	平成28年4月14日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（デリバリパイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の燃料配管（デリバリパイプ）において、燃圧センサの締め付け指示が不適切なため、適正に締め付けられておらず、締め付け部の軸力が低下し、シール不良となるものがある。そのため、低温時に燃料臭がしたり、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃圧センサのガスケットを新品に交換して燃圧センサを適正に締め付ける。		
不具合件数	148件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3801のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	UA-GRS180 CBA-GRS180 DBA-GRS180	「クワン」	GRS180-0001001～GRS180-0071738 平成15年12月10日～平成19年9月3日	63,989	
			GRS180-5000004～GRS180-5014093 平成15年12月10日～平成17年4月28日	12,535	
	DBA-GRS181		GRS181-0001001～GRS181-0008046 平成16年8月16日～平成19年8月31日	6,433	
	UA-GRS182 CBA-GRS182 DBA-GRS182		GRS182-0001038～GRS182-0030000 平成15年12月15日～平成16年11月22日	25,643	
			GRS182-1000000～GRS182-1046377 平成16年11月19日～平成19年9月24日	41,893	
			GRS182-5000019～GRS182-5031058 平成15年12月22日～平成17年4月28日	27,665	
	UA-GRS183 CBA-GRS183 DBA-GRS183		GRS183-0001009～GRS183-0010214 平成15年12月15日～平成19年8月28日	8,449	
			GRS183-5000010～GRS183-5002786 平成15年12月23日～平成17年4月11日	2,530	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-GRX120	「マークX」	GRX120-0001001～GRX120-0081108 平成16年10月25日～平成18年9月29日	62,795	
			GRX120-3000001～GRX120-3049511 平成16年11月22日～平成19年10月26日	37,303	
	DBA-GRX121		GRX121-0001001～GRX121-0001009 平成16年10月25日	9	
			GRX121-1000004～GRX121-1008523 平成16年10月29日～平成18年9月29日	6,202	
			GRX121-3000001～GRX121-3003328 平成16年11月23日～平成19年9月21日	2,574	
	DBA-GRX125		GRX125-0001001～GRX125-0011021 平成16年10月25日～平成18年9月29日	8,266	
			GRX125-3000001～GRX125-3004735 平成16年11月23日～平成19年9月6日	4,024	
レクサス	DBA-GSE20	「IS250」	GSE20-2000003～GSE20-2060784 平成17年9月13日～平成19年9月17日	7,737	
			GSE20-5000000～GSE20-5053293 平成17年8月19日～平成19年9月6日	6,251	
	DBA-GSE25		GSE25-2000001～GSE25-2020779 平成17年10月3日～平成19年9月12日	532	
			GSE25-5000002～GSE25-5016645 平成17年8月19日～平成19年9月5日	925	
(計15型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年12月10日～平成19年10月26日	(計325,755台)		