

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線42354

アドレス:<http://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 28 年 7 月 14 日

リコール届出番号	外-2351	リコール開始日	平成 28 年 7 月 15 日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役 大極 司	製作国 : フランス 製作者名 : ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	方向指示器、非常点滅表示灯(電装品コントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電装品コントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、リモコン操作でドアを開錠してドアを開けると、電装品コントロールユニットの通信機能が不安定になり、システムエラーが発生することがある。そのため、方向指示器と非常点滅表示灯の作動に必要な電力が電装品コントロールユニットから供給されず、方向指示器と非常点滅表示灯が点滅しないことがある。		
改善措置の内容	全車両、電装品コントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	6 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2351ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール 対象車の台数	備考
ルノー	ABA-KWK4M	「カンゲー」	VF1KW0DB590654615～VF1KW2UBAE0711204 平成 21 年 3 月 17 日～平成 26 年 11 月 19 日	7980	
	ABA-KWH5F		VF1KWB2B6D0678073～VF1KWB2B6G0729062 平成 25 年 10 月 18 日～平成 27 年 11 月 30 日	1023	
	ABA-KWK4MG	「カンゲー ビポップ」	VF1KW2DG5A0657672～VF1KW2DG5B0661922 平成 22 年 3 月 4 日～平成 23 年 1 月 19 日	158	
	(計 3 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 21 年 3 月 17 日～平成 27 年 11 月 30 日	(計 9161 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。