



改善箇所説明図



後部座席
固定バンド

後部座席（折り畳み状態）




後部座席
固定バンド

基準不適合箇所

車椅子乗降用スロープ装着車の後部座席において、後部座席を折り畳んだ際に固定させるバンドの取付構造が不適切なため、取付部よりバンドが外れ、後部座席が倒れる場合がある。そのため、車椅子利用者の膝や手などに後部座席が当たり、最悪の場合、車椅子利用者が負傷をするおそれがある。

改善の内容

全車両、後部座席固定バンドの取付部をリベットによる締結構造から、取付金具を介したボルト留め構造の対策品に交換する。



識別：IDプレートに橙色のシールを貼付する。

注：□ は、交換部品を示す。