

改善箇所説明図



ミリ波レーダ



基準不適合発生箇所

前方障害物衝突軽減制御装置（トラフィックアイブレーキシステム）装着車において、ミリ波レーダによる障害物検知プログラムの機能限界により、先行車がない状況下で高架橋と道路継ぎ目が同位置にある場所を走行した際に、ミリ波情報を稀に前方障害物と誤認識することがある。そのため、表示モニタに警告表示がされるとともに警告音を発し、使用者の予期せぬ急制動がかかるおそれがある。

改善の内容

全車両、ミリ波レーダの障害物検知プログラムを変更した改良品と交換する。また、取扱説明書は、当該情報の記載内容を訂正したリーフレットを貼り付ける。

なお、改良品の全数準備に時間を要することから、当該特定区間の走行頻度が多い車両から順々に交換を開始する。

注： 内は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー部分に白色または黄色ペイントを塗布する。