

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42354

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年11月30日

リコール届出番号	外-2410	リコール開始日	平成28年11月30日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル シェア	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	制動装置（ハイドロリックユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	横滑り防止装置（ESC）の油圧調整を行うハイドロリックユニットにおいて、ユニット本体のピストン部の穴開け加工が不適切なため、ピストンの作動時の摺動抵抗によってピストンが正常に作動しないことがある。そのため、横滑り時の油圧制御が正しく行われず、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハイドロリックユニットの生産ライン識別番号を確認し、問題のラインで製造されたものは良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2410のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-3CCZE	VW パートセダン 1.4/110kW	WVWZZZ3CZFE520068～WVWZZZ3CZGE016590 平成27年7月6日～平成27年9月2日	129	
		VW パートヴァリアント 1.4/110kW	WVWZZZ3CZFE507274～WVWZZZ3CZGE018858 平成27年6月13日～平成27年9月2日	346	
	(計1型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年6月13日～平成27年9月2日	(計475台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。