

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年1月30日

リコール届出番号	3981	リコール開始日	平成29年1月31日
届出者の氏名又は名称	井関農機株式会社 代表取締役 社長執行役員 木下 榮一郎 （ 問い合わせ先：品質統括部 TEL：089-956-9819 ）		
不具合の部位（部品名）	騒音防止装置（消音器）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの消音器において、熱疲労に対する強度が不足しているため、原動機の排気熱及び振動により消音器に亀裂が生じることがある。そのため、亀裂部位から排出ガスが漏れ、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展して消音器が破損し、最悪の場合、消音器の周辺部が溶損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、消音器を対策品に交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、型式銘板の近傍に NO. 3981 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キセキ	KDN-T196F	「NTA50FF」	T196F-000001～T196F-000318 平成25年4月8日～平成26年10月30日	318	
キセキ	KDN-T197F	「NTA55FF」	T197F-000001～T197F-000629 平成25年4月1日～平成26年10月30日	629	
		「NT55FF」	T197F-100001～T197F-100402 平成25年4月1日～平成26年10月31日	402	
	(計2型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年4月1日～平成26年10月31日	(計1,349台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
 備考：本件は、平成28年1月27日付け、届出番号「3746」にてリコール届出を行ったものですが、対象範囲外から不具合が発生したため、対象範囲を拡大し、改めてリコール届出を行うものです。