

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年9月7日

リコール届出番号	4098	リコール開始日	平成29年9月7日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役CEO 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	車両接近通報装置（スピーカー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両接近通報装置のスピーカーにおいて、車体に取り付けるための金属ブラケットの塗装が不適切なため、早期に腐食することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、腐食が進行してブラケットが破断し、スピーカーが脱落して他の交通の妨げになるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車両接近通報装置のスピーカーを良品と交換するとともに、取り付けボルトを新品に交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4098のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	ZAB-U67V	「MINICAB-MiEV」	U67V-0000201～U67V-0100414 平成23年11月18日～平成24年11月28日	4,833台	
	ZAB-U68V		U68V-0000201～U68V-0500340 平成25年1月11日～平成29年4月17日	1,713台	
	ZAB-U68T		U68T-0000201～U68T-0300315 平成25年1月10日～平成28年3月19日	1,036台	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年11月18日～平成29年4月17日	(計7,582台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。