

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29年 9月 27日

リコール届出番号	4117	リコール開始日	平成 29年 9月 28日
届出者の氏名	コベルコ建機株式会社 問い合わせ先：品質保証部 代表取締役社長 榎木 一秀 TEL：082-943-5280		
不具合の部位(部品名)	原動機 (コンロッド)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンのエンジンにおいて、コンロッドブッシュ挿入時の製造条件が不適切なため、ブッシュの保持力が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、エンジンが破損し、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コンロッドの製造番号を点検し、対象となるものはコンロッドを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問にて通知する。 ・自動車分解整備事業者：弊社の指定サービス工場に通知する。 ・改善実施済車には、キャブドアストライカ付近にNo. 4117のステッカを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コベルコ	JDS-EE02	「RK250-7」	EE02-10208～EE02-10219, EE02-11002～EE02-11008 平成22年7月23日～平成23年4月14日	16台	
コベルコ	CM02	「MK500-2」	CM02-01003 平成23年3月24日	1台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年7月23日～平成23年4月14日	17台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。