


改善箇所説明図



基準不適合箇所

バキュームポンプ

注: は、対策品と交換する部品を示す。

ハイブリッド車のバキュームポンプにおいて、当該ポンプの内部部品の耐久性が不足しているため、使用過程で内部部品が破損し、負圧が生成できなくなることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、負圧が不足し、適切なエンジン制御が行えず、エンジン警告灯が点灯するとともに、フェイルセーフモード制御となり、最悪の場合、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。また、負圧が低下するため、ブレーキ警告灯が点灯するおそれがある。

改善の内容

全車両、バキュームポンプを対策品に交換する。

識別：電動式バキュームポンプの取付けボルトに黄色ペイントを塗布する。