

連絡先:自動車局審査・リコール課

リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線 42354

アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成30年5月17日

リコール届出番号	4255	リコール開始日	平成30年5月17日
届出者の氏名又は 名称	住友建機株式会社 社長 下村 真司	問い合わせ先: 品質保証部 品質管理グループ TEL 043-420-1510	
不具合の部位 (部品名)	走行装置及び作業装置(コントローラ及びモニタ)		
基準不適合状態に有ると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>①アスファルトフィニッシュにおいて、車両を制御するコントローラの製造又は部品管理が不適切なため、基板に亀裂が生じているもの又はICチップの回路が短絡しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、コントローラが制御している装置の誤作動等が生じ、最悪の場合、駐車ブレーキが作動しないおそれがある。</p> <p>②アスファルトフィニッシュにおいて、車両を制御するコントローラ及びメインモニターのプログラムが不適切なため、軽作業中に尿素SCRシステムの再生が完了しない場合や、メインモニターの表示に誤りが生じるなど、コントローラを介して制御される装置が正しく作動しないおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>①について全車両、対象となるコントローラを対策品に交換する。</p> <p>②について全車両、対象となるコントローラ及びモニターについて対策品のプログラムに書き換える。</p>		
不具合件数	①110件 ②35件	事故の有無	無し
発見の動機	市場及び工場内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車 分解整備業者に周知させる ための措置	<p>・使用者 : 全使用者を把握しており、個別訪問にて通知する。</p> <p>・自動車分解整備事業者 : 全使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。</p> <p>・改善実施済車には、操作パネル右上にNo. 4255のステッカーを貼付する。</p>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
住友	WDR-A60WD	「HA60W-8」	SMTA60WDK00000012~ SMTA60WDC00000742 平成25年4月1日~ 平成29年8月30日	495 台	① 413台 ② 495台
HANTA	WDR-F60W4	「F60W4-JPV」	SMTA60WDL00000017~ SMTA60WDK00000723 平成25年11月5日~ 平成29年8月7日	9 台	① 7台 ② 9台
		「F60W4-JPTV」	SMTA60WDV00000211~ SMTA60WDC00000711 平成27年1月29日~ 平成29年6月30日	2 台	① 2台 ② 2台
住友	WDR-A50WE	「HA50W-8」	SMTA50WEC00000011~ SMTA50WEV00000527 平成26年10月16日~ 平成29年6月13日	52 台	① 41台 ② 52台
HANTA	WDR-F50W4	「F50W4-JPV」	SMTA50WEL00000501~ SMTA50WEK00000507 平成28年4月4日~ 平成28年7月15日	2 台	① 1台 ② 2台
住友	YDR-A60WE	「HA60W-10」	SMTA60WEJ00000005~ SMTA60WEJ00000070 平成29年6月27日~ 平成30年3月21日	52 台	① 0台 ② 52台
HANTA	YDR-F60W5	「F60W5」	SMTA60WEV00000024~ SMTA60WEJ00000067 平成29年10月18日~ 平成30年3月2日	2 台	① 0台 ② 2台
	(計6型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年4月1日 ~平成30年3月21日	(計614台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。