

連絡先:	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年5月23日

リコール届出番号	外-2662	リコール開始日	平成30年 5月 24日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992	
不具合の部位（部品名）	後写鏡等（直前直左確認装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	直前直左カメラの画像表示装置において、カメラコントロールユニットを最新プログラムに更新したものについて、電源コントロールユニットプログラムとの互換性が不適切なため、ギア位置をDレンジにした際に、車両の画像が表示しなくなる。そのため、直前直左の視界が確保できなくなる。		
改善措置の内容	全車両、電源コントロールユニットを対策プログラムに変更する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2662のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	CBA-LY3VA	「レンジローバーベラール」	SALYA2AV7JA720714～SALYA2AV1JA734673 平成29年10月12日～平成29年12月14日	63	
	LDA-LY2NA	「レンジローバーベラール」	SALYA2AN7JA720969～SALYA2AN3JA739566 平成29年10月12日～平成30年1月15日	179	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年10月12日～平成30年1月15日	(計242台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。