

リコール届出一覧表(第2号様式)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成25年5月8日

リコール届出番号	3150	リコール開始日	平成25年5月8日	
届出者の氏名又は名称	極東開発工業株式会社 代表取締役社長 筆谷 高明		問い合わせ先 :品質保証部 TEL : 0798-66-2330	
不具合の部位(部品名)	積荷排出用ベーンポンプ(軸シール)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	危険物(灯油・軽油)配送用のタンク車において、極低温時のベーンポンプ内軸シールの性能評価が不十分であったため、極低温状態では軸シールの追従性が悪くなり、シール性能が低下するものがある。そのため、極低温の環境下で、危険物の排出操作を行うと、ベーンポンプにより加圧された危険物が軸シールからベーンポンプのベアリング部に浸入し、ベーンポンプのリリーフフィッティング部から漏れだし、最悪の場合、漏れた危険物が、排気管等の高温部に付着することで発火し、車両火災に至るおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ベーンポンプを対策品に交換する。			
不具合件数	3件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:電話またはダイレクトメールで通知するとともに、弊社ホームページに掲載する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近にNo.3150のステッカーを貼付けする。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	SKG-XZU600E	「日野 デュトロ」	XZU600-0002346 ~XZU600-0002733 平成24年3月19日 ~平成24年6月7日	4	
	SKG-XZU640M		XZU640-0001145 平成24年4月6日	1	
	SKG-XZU675M		XZU675-0001534 ~XZU675-0001593 平成24年3月27日 ~平成24年4月13日	2	
	SKG-XZU685M		XZU685-0001568 ~XZU685-0001650 平成24年3月7日 ~平成24年6月28日	10	
	SDG-XZU700M		XZU700-0001452 ~XZU700-0001453 平成24年6月5日 ~平成24年6月14日	2	
	TKG-XZU600M				
	TKG-XZU600E		XZU600-0003085 ~XZU600-0003991 平成24年10月9日 ~平成25年2月6日	7	
	TKG-XZU605M		XZU605-0002670 ~XZU605-0003992 平成24年6月7日 ~平成25年1月28日	2	
	TKG-XZU640M		XZU640-0001673 平成24年8月20日	1	
	TKG-XZU675M		XZU675-0001770 ~XZU675-0002452 平成24年7月30日 ~平成25年3月7日	6	
	TKG-XZU685M		XZU685-0001722 ~XZU685-0002324 平成24年6月5日 ~平成25年2月6日	55	
	TKG-XZU700M		XZU700-0001489 平成24年6月21日	1	
	TKG-XZU710M		XZU710-0004248 平成24年11月26日	1	
	日野 レンジャー		SKG-FC9JCAA	「日野 レンジャー」	FC9JCA-11255 平成24年4月19日
SKG-FC9JDAA					
SDG-FC9JDAA		FC9JDA-10088 ~FC9JDA-10123 平成24年3月22日 ~平成24年9月4日	2		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
日野	SKG-FC9JEAA	「日野 レンジャー」	FC9JEA-10242 平成24年5月25日	1	
	SKG-FD9JDAA		FD9JDA-10057 平成24年3月23日	1	
	SDG-FX7JEAA		FX7JEA-10032 ~FX7JEA-10049 平成24年5月16日 ~平成24年11月26日	4	
	SKG-GC7JEAA		GC7JEA-10047 平成24年4月16日	1	
	SDG-GX7JGAA		GX7JGA-10291 ~GX7JGA-10340 平成24年5月17日 ~平成24年8月8日	3	
	LDG-FG8JKA		FG8JKA-10059 ~FG8JKA-10060 平成24年6月20日 ~平成24年6月22日	2	
	TKG-FC9JCAA		FC9JCA-11496 ~FC9JCA-12527 平成24年8月8日 ~平成24年11月16日	2	
	TKG-FC9JDAA		FC9JDA-10111 ~FC9JDA-10148 平成24年7月17日 ~平成24年12月20日	8	
	TKG-FC9JDAP				
	TKG-FC9JEAA				
	TKG-FC9JEAP		FC9JEA-10236 ~FC9JEA-10440 平成24年5月31日 ~平成25年2月14日	15	
	TKG-FD7JDAD		FD7JDA-10055 平成24年10月31日	1	
	TKG-FD9JDAA		FD9JDA-10072 平成24年7月31日	1	
	TKG-FD9JEAA		FD9JEA-10028 平成24年7月20日	1	
	TKG-GD7JGAA		GD7JGA-10171 ~GD7JGA-10225 平成24年10月16日 ~平成25年2月12日	2	
	QKG-FJ7JHAA		FJ7JHA-10055 平成24年7月26日	1	
	QKG-FE7JJAA		FE7JJA-10109 ~FE7JJA-10135 平成24年7月26日 ~平成24年12月14日	2	
トヨタ	SKG-XZU675	「トヨタ トヨエース」	XZU675-0001621 平成24年4月13日	1	
	SKG-XZU685		XZU685-0001570 ~XZU685-0001681 平成24年3月23日 ~平成24年6月8日	5	
	TKG-XZU675		XZU675-0001811 平成24年7月13日	1	
	TKG-XZU685		XZU685-0001700 ~XZU685-0002138 平成24年5月25日 ~平成24年12月5日	5	
	SKG-XZU600	「トヨタ ダイナ」	XZU600-0002463 ~XZU600-0002505 平成24年4月18日 ~平成24年4月27日	2	
	SKG-XZU600H				
	SKG-XZU640		XZU640-0001451 ~XZU640-0001465 平成24年3月26日 ~平成24年4月9日	2	
	SKG-XZU675		XZU675-0001642 ~XZU675-0002024 平成24年4月27日 ~平成24年11月13日	3	
	SKG-XZU685		XZU685-0001635 ~XZU685-0002302 平成24年5月16日 ~平成25年2月12日	9	
	SDG-XZU700		XZU700-0001426 平成24年4月26日	1	
	TKG-XZU600H		XZU600-0002704 平成24年7月10日	1	
	TKG-XZU640				
	TKG-XZU640W		XZU640-0001891 ~XZU640-0001965 平成24年11月28日 ~平成25年1月28日	2	
	TKG-XZU675		XZU675-0001742 ~XZU675-0001949 平成24年7月12日 ~平成24年8月24日	2	
TKG-XZU685	XZU685-0001778 ~XZU685-0002188 平成24年8月9日 ~平成25年1月29日	13			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考	
いすゞ	SKG-NKR85AN	「エルフ」	NKR85-7024027 ~NKR85-7025724 平成24年5月11日 ~平成24年11月29日	2		
	SKG-NKR85YN		NKR85Y-7003036 ~NKR85Y-7003289 平成24年4月23日 ~平成24年9月3日	4		
	SDG-NKS85AN		NKS85-7003231 ~NKS85-7003721 平成24年3月26日 ~平成24年12月24日	17		
	SKG-NMR85N		NMR85-7016765 ~NMR85-7017853 平成24年3月16日 ~平成24年6月8日	5		
	SKG-NPR85YN		NPR85Y-7001323 ~NPR85Y-7002055 平成24年5月11日 ~平成24年9月19日	3		
	SDG-NPS85AN		NPS85-7001392 ~NPS85-7001426 平成24年3月27日 ~平成24年4月19日	5		
	TKG-NKR85AN					
	TKG-NKR85N		NKR85-7025256 ~NKR85-7027735 平成24年8月2日 ~平成25年1月8日	4		
	TKG-NMR85AN					
	TKG-NMR85N		NMR85-7017354 ~NMR85-7019644 平成24年8月3日 ~平成25年1月15日	23		
	TDG-NKS85AN		NKS85-7003409 ~NKS85-7003812 平成24年7月18日 ~平成24年11月15日	10		
	TKG-NPR85YN		NPR85Y-7002619 ~NPR85Y-7002926 平成24年10月17日 ~平成25年1月28日	2		
	PKG-FRR90S2		「フォワード」	FRR90-7026262 平成23年7月19日	1	
	SKG-FRR90S1					
SKG-FRR90S2	FRR90-7032983 ~FRR90-7040204 平成24年4月6日 ~平成25年1月21日	15				
SDG-FRS90S1	FRS90-7000230 ~FRS90-7000238 平成24年6月22日 ~平成24年9月10日	2				
LKG-FTR90T2	FTR90-701586 ~FTR90-701593 平成24年9月25日 ~平成24年12月12日	2				
TKG-FRR90S1						
TKG-FRR90S2	FRR90-7035555 ~FRR90-7043839 平成24年7月2日 ~平成25年2月13日	10				
三菱	SKG-FEA50	「ふそう キャンター」	FEA50-503222 ~FEA50-505377 平成24年4月20日 ~平成24年9月14日	4		
	SKG-FEA80		FEA80-500181 ~FEA80-500205 平成24年4月20日 ~平成24年6月25日	4		
	SKG-FEB90		FEB90-505136 ~FEB90-510057 平成24年7月19日 ~平成24年12月17日	2		
	SKG-FGB70		FGB70-500087 平成24年4月13日	1		
	TKG-FEA50		FEA50-506357 ~FEA50-510856 平成24年12月14日 ~平成25年2月4日	4		
	TKG-FEA80		FEA80-510091 平成25年2月13日	1		
	TKG-FEB80		FEB80-510185 平成24年12月17日	1		
	TKG-FEB90		FEB90-505230 ~FEB90-505499 平成24年7月3日 ~平成24年12月7日	2		
	TKG-FDA20		FDA20-505082 平成24年10月4日	1		
	TKG-FGB70		FGB70-505033 ~FGB70-505037 平成24年8月29日 ~平成24年9月4日	2		
	TPG-FEA80		FEA80-510002 平成24年10月16日	1		
	三菱		SKG-FK61F	「ふそう ファイター」	FK61F-570024 平成24年6月15日	1
SKG-FK71R		FK71R-570240 平成24年9月17日	1			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
三菱	TKG-FK61F	「ふそう ファイター」	FK61F-570226 平成24年9月19日	1	
	TKG-FK71F		FK71F-570460 ~FK71F-580021 平成24年10月15日 ~平成25年1月29日	3	
	TKG-FK71FY		FK71FY-570003 平成24年6月25日	1	
	LKG-FK72FZ		FK72FZ-570006 平成24年6月18日	1	
	QKG-FK72FZ		FK72FZ-570089 ~FK72FZ-570090 平成24年11月28日 ~平成24年11月29日	2	
マツダ	SDG-LKS85AN	「タイタン」	LKS85-7000136 ~LKS85-7000156 平成24年4月12日 ~平成24年10月29日	2	
	SKG-LMR85N		LMR85-7000715 平成24年8月22日	1	
	TDG-LKS85AN		LKS85-7000157 平成24年11月27日	1	
ニッサン	TKG-AMR85N	「アトラス」	AMR85-7000777 ~AMR85-7000779 平成24年9月4日 ~平成24年9月18日	2	
	SDG-AKS85AN		AKS85-7000131 平成24年10月18日	1	
UD トラックス	SKG-MK38L	「コンドル」	MK38L-10293 平成24年7月23日	1	
	SKG-LK38N		LK38N-10001 ~LK38N-10008 平成24年5月8日 ~平成24年7月26日	2	
	TKG-MK38L		MK38L-10615 ~MK38L-10689 平成24年9月14日 ~平成24年10月4日	2	
	QKG-PK39L		PK39L-10068 平成24年9月21日	1	
	(計90型式)	(計11車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年7月19日~平成25年3月7日	(計338台)	

備考:補修用部品として販売し、車両が特定できないものについては、同日付けで自主改善を実施します。
【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。