

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日： 平成30年11月15日

リコール届出番号	4374	リコール開始日	平成30年11月16日
届出者の氏名 又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 酒巻 孝光		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301
不具合の部位 (部品名)	冷却装置 (ラジエータロアホース)		
基準不適合状態に あると認める構造、 装置又は性能の状況 及びその原因	大型トラックの冷却装置において、ラジエータロアホースの組付け方法が不適切なため、当該ホースとエンジンアンダーカバーの隙間が狭いものがある。そのため、当該ホースが膨張した場合、エンジンアイドルリング時においてエンジンアンダーカバーが振動することにより双方が干渉して、当該ホースが損傷することがある。そのままの状態で使用を続けると、当該ホースに亀裂が生じ冷却水が漏れ、そのため、最悪の場合、オーバーヒートに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ラジエータロアホースの組付け状態を確認・修正し、エンジンアンダーカバーを対策品と交換する。なお、ラジエータロアホースに損傷があるものは新品と交換する。		
不具合件数	12 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの情報		
自動車使用者及び 自動車分解整備 事業者へ周知させる ための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4374 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製造期間	リコール対 象車の台数	備考
UD トラックス	LDG-CD5ZE LKG-CD5ZE QKG-CD5ZE QPG-CD5ZE	「クオン」	CD5ZE-000102 ～ CD5ZE-030150 平成22年03月05日 ～ 平成27年08月04日	419	
			JNCMM60C8GU000151 ～ JNCMM60C5HU025882 平成27年09月14日 ～ 平成29年08月22日	289	
	(計4型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年03月05日 ～ 平成29年08月22日	(計 708台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。