

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成30年11月15日

改善対策届出番号	558	改善対策開始日	平成30年11月16日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 八郷 隆弘 TEL 0120-112010		
不具合の部位（部品名）	①車体（テールゲートオープンスター取付用ボールスタッド） ②車体（テールゲートオープンスターボールジョイント）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①テールゲートオープンスターにおいて、ボールスタッドを取付けるテールゲートヒンジの締結座面穴径及び、ボールスタッドの締結座面径の指示が不適切なため、テールゲート開閉操作を繰り返す行くと締結座面が座屈するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボールスタッドが緩み、最悪の場合、ボールスタッドが折損しテールゲートが突然降下するおそれがある。 ②テールゲートオープンスターにおいて、下側ボールジョイントと車体側ボールスタッドの取付部構造が不適切、または、上側ボールジョイントと車体側ボールスタッドの組付け作業が不適切なため、ボールジョイントと車体側ボールスタッドを固定するクリップが浮くものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、テールゲート開閉の繰り返すにより、ボールジョイントが車体から外れ、テールゲートが突然降下するおそれがある。		
改善対策の内容	①全車両、ボールスタッドの締付けトルクを点検し、緩みのあるものは新品のボールスタッドと交換して新たに設定したトルクで締付ける。緩みのないものは、当該ボールスタッドを新たに設定したトルクで締付ける。一部の車両においては、緩みのあるものは、新品のボールスタッドに緩み防止剤を塗布し、新たに設定したトルクで締付ける。緩みのないものは、当該ボールスタッドに緩み防止剤を塗布し、新たに設定したトルクで締付ける。 ②全車両、テールゲートオープンスターのボールジョイントに外れ防止カバーを追加する。		
不具合件数	①16件 ②177件	事故の有無	①無し ②人身：2件
発見の動機	①②市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-RK1	「ステップワゴン」	RK1-1000054～RK1-1032990 平成21年9月21日～平成22年10月8日	32,937	①32,937
			RK1-1100001～RK1-1112188 平成22年10月12日～平成23年8月1日	12,188	①12,188

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考	
ホンダ	DBA-RK1	「ステップ ワゴン」	RK1-1200001～RK1-1213406 平成23年7月19日～平成24年3月27日	13,406	①13,406	
			RK1-1300016～RK1-1323479 平成24年3月29日～平成25年12月2日	23,464	①23,464	
			RK1-1400001～RK1-1410463 平成25年12月2日～平成27年2月21日	10,463	①10,463	
			RK1-5000001～RK1-5000090 平成21年10月14日～平成22年9月25日	90	①90	
			RK1-5100001～RK1-5100046 平成22年10月13日～平成23年7月31日	46	①46	
			RK1-5200001～RK1-5200052 平成23年8月10日～平成24年3月27日	52	①52	
			RK1-5300001～RK1-5300142 平成24年4月10日～平成25年11月27日	142	①142	
			RK1-5400001～RK1-5400081 平成25年12月11日～平成27年2月6日	81	①81	
			DBA-RK2	RK2-1000024～RK2-1005032 平成21年9月21日～平成22年10月8日	5,009	①5,009
				RK2-1100001～RK2-1101911 平成22年10月12日～平成22年7月31日	1,911	①1,911
				RK2-1200001～RK2-1201788 平成23年8月1日～平成24年3月27日	1,788	①1,788
				RK2-1300008～RK2-1303758 平成24年6月1日～平成25年11月28日	3,751	①3,751
				RK2-1400001～RK2-1402108 平成25年12月2日～平成27年2月21日	2,108	①2,108
				RK2-5000002～RK2-5000039 平成21年11月17日～平成22年10月6日	38	①38
	RK2-5100001～RK2-5100019 平成22年10月28日～平成23年6月23日	19		①19		
	RK2-5200001～RK2-5200017 平成23年9月4日～平成24年3月27日	17		①17		
	RK2-5300001～RK2-5300050 平成24年6月14日～平成25年11月18日	50		①50		
	RK2-5400001～RK2-5400035 平成25年12月18日～平成27年1月15日	35		①35		
	RK2-8000001～RK2-8000056 平成25年2月12日	56		①56		
	DBA-RK3	RK3-1000004～RK3-1000115 平成21年10月14日～平成22年10月6日		112	①112	
		RK3-1100001～RK3-1100045 平成22年10月13日～平成23年7月31日		45	①45	
		RK3-1200001～RK3-1200048 平成23年8月3日～平成24年3月20日	48	①48		
		RK3-1300002～RK3-1300159 平成24年4月18日～平成25年11月21日	158	①158		
		RK3-1400001～RK3-1400067 平成25年12月5日～平成27年2月10日	67	①67		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-RK4	「ステップ ワゴン」	RK4-1000004～RK4-1000044 平成21年10月14日～平成22年10月7日	41	①41
			RK4-1100001～RK4-1100027 平成22年10月21日～平成23年7月27日	27	①27
			RK4-1200001～RK4-1200026 平成23年8月27日～平成24年3月27日	26	①26
			RK4-1300001～RK4-1300040 平成24年6月13日～平成25年11月29日	40	①40
			RK4-1400001～RK4-1400028 平成26年3月3日～平成27年2月17日	28	①28
	DBA-RK5	「ステップ ワゴン スパルダ」	RK5-1000030～RK5-1047617 平成21年10月14日～平成22年10月12日	47,588	①47,588
			RK5-1100001～RK5-1119816 平成22年10月12日～平成23年7月31日	19,816	①19,816
			RK5-1200001～RK5-1222386 平成23年7月19日～平成24年3月27日	22,385	①22,385
			RK5-1300021～RK5-1368621 平成24年3月29日～平成25年11月29日	68,601	①68,601
			RK5-1400001～RK5-1433150 平成25年12月2日～平成27年2月21日	33,150	①33,150
			RK5-5000002～RK5-5000100 平成21年10月29日～平成22年10月7日	99	①99
			RK5-5100001～RK5-5100037 平成22年10月20日～平成23年7月18日	37	①37
			RK5-5200001～RK5-5200033 平成23年8月9日～平成24年3月27日	33	①33
			RK5-5300001～RK5-5300083 平成24年4月10日～平成25年11月14日	83	①83
			RK5-5400001～RK5-5400050 平成25年12月5日～平成27年1月23日	50	①50
	DBA-RK6		RK6-1000012～RK6-1005953 平成21年10月14日～平成22年10月8日	5,942	①5,942
			RK6-1100001～RK6-1102527 平成22年10月12日～平成23年7月31日	2,527	①2,527
			RK6-1200001～RK6-1202394 平成23年8月1日～平成24年3月24日	2,394	①2,394
			RK6-1300008～RK6-1309473 平成24年6月1日～平成25年11月29日	9,466	①9,466
			RK6-1400001～RK6-1404464 平成25年12月2日～平成27年2月21日	4,464	①4,464
DBA-RK7		RK7-1000001～RK7-1000106 平成21年10月21日～平成22年9月29日	106	①106	
		RK7-1100001～RK7-1100064 平成22年10月13日～平成23年7月30日	64	①64	
		RK7-1200001～RK7-1200060 平成23年8月3日～平成24年3月27日	60	①60	
		RK7-1300001～RK7-1300118 平成24年4月18日～平成25年11月14日	118	①118	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考		
ホンダ	DBA-RK7	「ステップ ワゴン スパーダ」	RK7-1400001～RK7-1400053 平成26年1月22日～平成27年1月26日	52	①52		
	DBA-RP1	「ステップ ワゴン」	RP1-1000036～RP1-1017455 平成27年4月2日～平成28年5月7日	17,419	①17,419 ②17,419		
			RP1-1100001～RP1-1111199 平成28年5月7日～平成29年8月10日	11,199	①11,199 ②11,199		
			RP1-1200001～RP1-1203092 平成29年9月11日～平成30年9月20日	3,092	①3,092 ②2,854		
			RP1-5000003～RP1-5000280 平成27年4月10日～平成28年4月20日	278	①278 ②278		
			RP1-5100001～RP1-5100203 平成28年5月18日～平成29年8月8日	203	①203 ②203		
			RP1-5200001～RP1-5200114 平成29年9月20日～平成30年9月20日	114	①114 ②101		
			DBA-RP2		RP2-1000024～RP2-1003613 平成27年4月10日～平成28年5月6日	3,590	①3,590 ②3,590
	RP2-1100001～RP2-1102631 平成28年5月9日～平成29年8月10日	2,631			①2,631 ②2,631		
	RP2-1200001～RP2-1201176 平成29年9月12日～平成30年9月20日	1,175			①1,175 ②1,074		
	RP2-5000004～RP2-5000078 平成27年5月8日～平成28年4月18日	75			①75 ②75		
	RP2-5100001～RP2-5100082 平成28年5月18日～平成29年8月3日	82			①82 ②82		
	RP2-5200001～RP2-5200067 平成29年9月23日～平成30年9月20日	67			①67 ②62		
	DBA-RP3				RP3-1000039～RP3-1045329 平成27年4月1日～平成28年5月7日	45,291	①45,291 ②45,291
					RP3-1100001～RP3-1132975 平成28年5月7日～平成29年8月8日	32,975	①32,975 ②32,975
			RP3-1200014～RP3-1224849 平成29年9月5日～平成30年9月20日	24,835	①24,835 ②22,833		
			RP3-5000006～RP3-5000157 平成27年4月10日～平成28年4月21日	152	①152 ②152		
			RP3-5100001～RP3-5100131 平成28年5月23日～平成29年8月9日	131	①131 ②131		
			RP3-5200002～RP3-5200121 平成29年9月20日～平成30年9月19日	120	①120 ②105		
			RP3-6100001～RP3-6102296 平成28年5月20日～平成29年8月8日	2,296	①2,296 ②2,296		
			RP3-6200002～RP3-6200109 平成29年9月20日～平成30年9月19日	108	①108 ②100		
	DBA-RP4		RP4-1000018～RP4-1007563 平成27年4月1日～平成28年4月22日	7,546	①7,546 ②7,546		
			RP4-1100001～RP4-1105612 平成28年5月9日～平成29年8月9日	5,612	①5,612 ②5,612		
			RP4-1200004～RP4-1205713 平成29年9月5日～平成30年9月20日	5,709	①5,709 ②5,371		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
ホンダ	6AA-RP5	「ステップ ワゴン」	RP5-1050001～RP5-1076322 平成29年9月5日～平成30年9月20日	26,318	①26,318 ②24,128
			RP5-6000001 平成30年8月31日	1	①1
	DBA-JF1	「N BOX+」 「N BOX+ Custom」 「N-BOX+」 「N-BOX+ Custom」	JF1-3000006～JF1-3013141 平成24年6月26日～平成24年12月28日	13,128	①13,128
			JF1-3100002～JF1-3108314 平成24年12月24日～平成25年12月24日	8,313	①8,313
			JF1-3200002～JF1-3203815 平成25年12月23日～平成27年1月20日	3,814	①3,814
			JF1-3400001～JF1-3400834 平成27年1月27日～平成27年11月16日	834	①834
			JF1-3500001～JF1-3501316 平成27年11月16日～平成29年6月30日	1,316	①1,316
			JF1-4000002～JF1-4002828 平成24年6月27日～平成24年12月21日	2,826	①2,826
			JF1-4100001～JF1-4104659 平成24年12月24日～平成25年12月24日	4,659	①4,659
			JF1-4200002～JF1-4202684 平成25年12月24日～平成27年1月23日	2,683	①2,683
			JF1-4400001～JF1-4400787 平成27年1月28日～平成27年11月13日	787	①787
			JF1-4500001～JF1-4501183 平成27年11月16日～平成29年6月30日	1,183	①1,183
			JF1-8000002～JF1-8000031 平成24年8月25日～平成24年12月18日	30	①30
			JF1-8100002～JF1-8101440 平成24年8月22日～平成24年12月24日	1,437	①1,437
			JF1-8200001～JF1-8200146 平成25年2月14日～平成25年12月21日	146	①146
			JF1-8300001～JF1-8305362 平成24年12月24日～平成25年12月26日	5,362	①5,362
			JF1-8400001～JF1-8400126 平成26年1月17日～平成27年1月26日	126	①126
			JF1-8500002～JF1-8504452 平成26年1月16日～平成27年1月26日	4,451	①4,451
			JF1-8600002～JF1-8600073 平成27年2月24日～平成27年11月13日	72	①72
			JF1-8700001～JF1-8702567 平成27年1月28日～平成27年11月17日	2,567	①2,567
JF1-8800001～JF1-8800088 平成27年12月15日～平成29年7月3日	88	①88			
JF1-8900001～JF1-8906454 平成27年11月16日～平成29年12月4日	6,454	①6,454			
DBA-JF2		JF2-3000002～JF2-3002193 平成24年6月26日～平成24年12月21日	2,189	①2,189	
		JF2-3100001～JF2-3101962 平成24年12月25日～平成25年12月20日	1,962	①1,962	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-JF2	「N BOX+」 「N BOX+ Custom」 「N-BOX+」 「N-BOX+ Custom」	JF2-3200001～JF2-3200851 平成 25 年 12 月 24 日～平成 27 年 1 月 20 日	851	①851
			JF2-3400001～JF2-3400231 平成 27 年 1 月 28 日～平成 27 年 11 月 13 日	231	①231
			JF2-3500001～JF2-3500371 平成 27 年 11 月 16 日～平成 29 年 6 月 30 日	371	①371
			JF2-4000002～JF2-4001042 平成 24 年 6 月 27 日～平成 24 年 12 月 24 日	1,041	①1,041
			JF2-4100001～JF2-4101801 平成 24 年 12 月 26 日～平成 25 年 12 月 23 日	1,801	①1,801
			JF2-4200001～JF2-4200995 平成 25 年 12 月 27 日～平成 27 年 1 月 23 日	995	①995
			JF2-4400001～JF2-4400398 平成 27 年 1 月 28 日～平成 27 年 11 月 13 日	398	①398
			JF2-4500001～JF2-4500539 平成 27 年 11 月 16 日～平成 29 年 6 月 21 日	539	①539
			JF2-8000001～JF2-8000009 平成 24 年 9 月 24 日～平成 24 年 12 月 24 日	9	①9
			JF2-8100003～JF2-8100462 平成 24 年 8 月 23 日～平成 24 年 12 月 24 日	459	①459
			JF2-8200003～JF2-8200024 平成 25 年 2 月 14 日～平成 25 年 12 月 18 日	22	①22
			JF2-8300001～JF2-8301591 平成 24 年 12 月 24 日～平成 25 年 12 月 21 日	1,591	①1,591
			JF2-8400001～JF2-8400037 平成 26 年 1 月 16 日～平成 26 年 12 月 24 日	37	①37
			JF2-8500002～JF2-8501554 平成 26 年 1 月 17 日～平成 27 年 1 月 26 日	1,553	①1,553
JF2-8600002～JF2-8600039 平成 27 年 2 月 24 日～平成 27 年 10 月 20 日	38	①38			
JF2-8700001～JF2-8700952 平成 27 年 1 月 28 日～平成 27 年 11 月 16 日	952	①952			
JF2-8800001～JF2-8800033 平成 27 年 12 月 15 日～平成 29 年 7 月 3 日	33	①33			
JF2-8900001～JF2-8902170 平成 27 年 11 月 16 日～平成 29 年 12 月 4 日	2,170	①2,170			
	(計 14 型式)	(計 6 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 21 年 9 月 21 日～平成 30 年 9 月 20 日	(計 593,815 台)	①593,815 ②186,108