

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年 2月 1日

リコール届出番号	4428	リコール開始日	平成31年 2月 1日	
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生		問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558	
不具合の部位（部品名）	車体（リヤスポイラー固定金具）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型観光バスにおいて、リヤスポイラー固定金具の溶接条件が不適切なため、溶接強度が不足しているものがある。そのため、長期の使用により、溶接部が破断し、最悪の場合、リヤスポイラーが脱落するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、リヤスポイラー固定金具を良品に交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	製造会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.4428のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2TG-RU1ASDA	「日野 セレガ」	RU1ASD-40182～RU1ASD-40391 平成29年12月7日～平成30年4月4日	173	
	2RG-RU1ESDA		RU1ESD-40151～RU1ESD-40307 平成29年12月8日～平成30年4月5日	138	
	2DG-RU2AHDA 2KG-RU2AHDA		RU2AHD-40064～RU2AHD-40117 平成29年12月15日～平成30年3月23日	49	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年12月7日～平成30年4月5日	(計360台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。