

連絡先：自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和元年8月6日

リコール届出番号	外-2897	リコール開始日	令和元年8月6日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者：ダイムラーAG 名：専用フリーダイヤル 問い合わせ先：TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(トランスミッションコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	トランスミッションコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、走行中に偶数ギア段からニュートラルに手動で変速し、そのまま車両を停止させると、再び変速することができず、走行不能になる。		
改善措置の内容	全車両、トランスミッションコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告及びドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2897のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-177012	「A200d」	WDD1770122J079524～WDD1770122J088698 平成31年3月15日～令和元年6月10日	141	右ハンドル
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成31年3月15日～令和元年6月10日	(計141台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。