

事務連絡
令和6年3月8日

都道府県下水道担当課長 殿
政令指定都市下水道担当部長 殿
（上記、各地方整備局等経由）
市町村下水道担当部長・課長 殿
（上記、各都道府県経由）
日本下水道事業団事業課長 殿
都市再生機構下水道担当課長 殿

国土交通省水管理・国土保全局下水道部
下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐

下水道工事における安全対策の徹底（その4）について （令和6年2月24日兵庫県神戸市発注の工事に伴う死亡事故）

本年2月24日、兵庫県神戸市発注のブロワ棟の建具更新に伴う工事において、脚立に登り大型建具枠周辺のモルタル詰め作業を行っていたところ、誤って足を踏み外してしまい、脚立と仮設壁の間を伝いながら、約1.9m下のコンクリート床に落下し頭を強打したことで意識不明となり、救急搬送されましたが、死亡するという事故が発生しました。

本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等について確認の上、改めて事務連絡を発出します。

発注者におかれましては、下水道工事や維持管理作業の安全管理について、改めて関係者への注意喚起を徹底するなど、事故の未然防止に努めていただくようお願いします。

下水道工事における転落事故 (R6.2.24 兵庫県神戸市)

- 発生日時： 令和6年2月24日(土) 午前11時30分頃
- 発生場所： 神戸市垂水区平磯 地内 (垂水処理場 ブロワ棟)
- 報道： あり
- 工事概要： ブロワ棟他2棟の建具及びシャッターの更新工事 一式


【事故発生状況】

- ・ブロワ棟の建具更新に伴う工事で、大型建具枠周辺をモルタル詰め作業を2名で行っていた。
- ・1人は作業完了箇所の片付けを行い、残り1人で脚立で作業にあたった。その後、足を踏み外し、脚立と仮設壁の間に約1.9m下のコンクリート床に落下した。
- ・頭を強打したことで意識不明となり、救急搬送されたが、死亡が確認された。


【位置図】



【現況図】



【配置図】



【事故発生状況】

