

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL. 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和元年10月18日

リコール届出番号	4558	リコール開始日	令和元年10月23日
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 問合せ先 : 品質保証部 代表取締役社長 北岡 裕章 TEL. 06-6376-6347		
不具合品の部位(部品名)	動力伝達装置(トランスミッション)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕用トラクタの動力伝達装置において、主変速1速ギヤとシャフトの隙間が小さく潤滑油が流れにくい構造ため、潤滑油量が不足し、潤滑不良となるものがある。そのため、当該ギヤとシャフトの摺動部が焼き付き、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、主変速1速ギヤとシャフトを対策品に交換し、ベアリングを追加する。		
不具合件数	18件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者 : ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横にNo. 4558のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	-	「YT357」	S0020-101234~S0020-103355 平成30年8月27日~令和元年7月25日	1,249台	
	(1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年8月27日~令和元年7月25日	(計1,249台)	

【注意事項】  
 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。