

改善箇所説明図



部品番号



基準不適合発生箇所

ドレンプラグ

ロット番号



ロット番号の読み方

19 H 24

製造日
製造月) 1月: A、2月: B……11月: K、12月: L
製造年) 西暦の末尾2桁

対象期間: 19J24~19J23

市販用部品として出荷した燃料タンクにおいて、ドレンプラグの燃料タンクへの組み付け作業が不適切なため、ドレンプラグが適切に締め付けられていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ドレンプラグ部より燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容: 燃料タンクドレンプラグを規定トルクで締め付ける。

注: は、措置する部品を示す。