

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年4月8日

リコール届出番号	4729	リコール開始日	令和2年4月9日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキマスターシリンダ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキマスターシリンダにおいて、組付設備が不適切なため、ゴム製シールの表裏を正しく検出できず、逆向きに組付けてシールリップ部が損傷するものがある。そのため、当該リップ部がシール不良となり、ブレーキペダルをゆっくり踏む際に制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキマスターシリンダを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4729のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	3BA-ZRE212	「カローラ」	ZRE212-6010664～ZRE212-6010824 令和2年1月8日，令和2年1月9日	39	
	3BA-NRE210H	「カローラ スポーツ」	NRE210-1008690～NRE210-1008719 令和2年1月8日～令和2年1月10日	13	
	3BA-NRE214H		NRE214-0003792， NRE214-0003793 令和2年1月8日，令和2年1月9日	2	
	3BA-ZRE212W	「カローラ ツーリング」	ZRE212-6010668～ZRE212-6010829 令和2年1月8日，令和2年1月9日	95	
	(計4型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年1月8日～令和2年1月10日	(計149台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。