

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年4月8日

リコール届出番号	4730	リコール開始日	令和2年4月9日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	電気装置（電気配線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バックドアの電気配線において、製造工程での導通検査設備が不適切なため、電気配線の端子が変形して接触圧が低下し、温度や湿度の影響により当該端子に酸化物が生成されて導通不良が生じることがある。そのため、後退灯等が機能しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該電気配線を良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4730のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-ZWE211H	「カローラ スポーツ」	ZWE211-1030365～ZWE211-1030613 令和元年12月 5日～令和元年12月17日	241	
	3BA-NRE210H		NRE210-1008378～NRE210-1008529 令和元年12月 5日～令和元年12月17日	148	
	3BA-NRE214H		NRE214-0003713～NRE214-0003751 令和元年12月 5日～令和元年12月17日	38	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年12月 5日～令和元年12月17日	(計427台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。