

連絡先:国土交通省 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 電話番号:03-5253-8111 内線:42361
 国土交通省 ホームページアドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和2年5月1日

リコール届出番号	外-3004	リコール開始日	令和2年5月7日	
届出者の氏名又は名称	キャタピラージャパン合同会社 代表社員キャピラー・ワーク・ツールズ社 職務執行者 塚本 恵		問い合わせ先 : キャタピラージャパン合同会社 小型製品 ローダーマーケティング TEL:(045)682-3800	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (ポンプカップリング)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベルローダの動力伝達装置において、原動機と油圧ポンプを接続するポンプカップリングの勘合部の構造が不適切なため、勘合が不十分なものがある。そのため、走行振動等により、スプラインが損傷し、原動機の動力が油圧ポンプに伝達されなくなり、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ポンプカップリングを対策品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	キャタピラー本社からの情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者 :ダイレクトメール若しくは電話で通知する。 ・ 自動車分解整備事業者:使用者の全てを把握しているため、周知させるための措置はとらない。 ・ 改善実施済み車両には、キャブ後面ガラス左下若しくは左支柱下に、No.外-3004のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
キャタピラー	YDP-H22	「910M」	CAT0910MXH220183~CAT0910MTH2201702 平成29年5月10日~令和2年2月21日	919台	
キャタピラー	YDP-H24	「914M」	CAT0914MXH240246~CAT0914MCH2401102 平成29年6月5日~令和元年7月18日	64台	
キャタピラー	YDR-H26	「918M」	CAT0918MXH260401~CAT0918MKH2601010 平成29年8月7日~令和元年9月17日	68台	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年5月10日~令和2年2月21日	1051台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。