

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

令和2年7月9日

リコール届出番号「4673」に係わる対象車両の訂正報告について

ヤンマー建機株式会社は、令和2年4月28日に届出番号「4673」のリコール届出を行ったところですが、リコール対象車の型式、車台番号、製作期間及び対象台数の一部を誤って記載したことが判明し、今般、リコール対象車の型式、車台番号、製作期間及び対象台数を訂正する報告がありましたので、お知らせいたします。

※詳細は、リコール届出一覧表をご確認ください。

○リコール届出書及び一覧表の新旧表（下線部が訂正箇所）

（新）

車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号	リコール台数	備考
ヤンマー	<u>V37E</u>	<u>「V3-7S」</u>	<u>V37E-70506～V37E-70517</u> 令和元年8月19日～令和元年9月25日	<u>12台</u>	
	YDM-V37	「V3-7」	<u>V37-71616～V37-71782</u> 令和元年6月28日～令和元年10月25日	<u>69台</u>	
	YDM-V47	「V4-7」	V47-71812～V47-72063 令和元年6月14日～令和元年11月05日	107台	
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	<u>7型式</u>	<u>7車種</u>	(製作期間の全体の範囲) 令和元年6月7日～令和元年11月5日	計235台	

（旧）

車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号	リコール台数	備考
ヤンマー	YDM-V37	「V3-7」	V37-70506～V37-71782 令和元年8月19日～令和元年10月25日	81台	
	YDM-V47	「V4-7」	V47-71812～V47-72063 令和元年6月14日～令和元年11月05日	107台	
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	6型式	6車種	(製作期間の全体の範囲) 令和元年6月7日～令和元年11月5日	計235台	