

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和 2 年 10 月 29 日

リコール届出番号	4835	リコール開始日	令和 2 年 10 月 30 日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 問い合わせ先: お客さま相談室 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 TEL 0120-315-232		
不具合の部位 (部品名)	変速機 (自動6速マニュアルモードトランスミッション)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動6速マニュアルモードトランスミッション(6AMT)搭載車において、冠水路等を走行し、トランスミッション下部の水抜き穴から水が浸入した場合、クラッチレバーの支点部の表面処理が不適切だったため、支点部が錆びるものがある。 そのため、クラッチレバーの摺動不良により変速遅れが発生し、そのままの状態で使用を続けると錆びが進行し、最悪の場合、クラッチレバーが動かなくなるため、警告灯が点灯及び警告音が鳴動するとともに、保護制御によりギヤが固定されて変速できなくなり、停車後に発進できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クラッチレバーを新品に変えるとともに支点部にグリスを塗布し、更に3年毎に案内のうえ、グリスの再塗布を行う。 なお、交換部品が準備できるまでは、暫定対応として、支点部の錆を落としたうえでグリス塗布のみを行い、交換部品の準備ができ次第改めて案内をする。		
不具合件数	279件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4835のステッカーを令和2年10月31日まで貼付する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
ニッサン	PDG-SZ1F24 PKG-SZ1F24 SKG-SZ1F24 TKG-SZ1F24	「アトラス」	SZ1F24-000003～SZ1F24-060045 平成19年6月28日～平成28年2月17日	62	
	PDG-SZ2F24 PKG-SZ2F24 SKG-SZ2F24 TKG-SZ2F24		SZ2F24-000001～SZ2F24-061610 平成19年6月15日～平成28年4月2日	4,890	
	PDG-TZ2F24 PKG-TZ2F24 SKG-TZ2F24		TZ2F24-010001～TZ2F24-150250 平成19年6月15日～平成28年2月29日	1,258	
	PDG-TZ3F24 PKG-TZ3F24 SKG-TZ3F24		TZ3F24-000001～TZ3F24-040072 平成19年6月25日～平成27年12月17日	344	
ニッサン ディーゼル UDトラッ クス	PDG-NSZ1F24 PKG-NSZ1F24 SKG-USZ1F24	「コンドル」	SZ1F24-500105～SZ1F24-560001 平成20年2月6日～平成24年3月10日	3	
	PDG-NSZ2F24 PKG-NSZ2F24 SKG-USZ2F24		SZ2F24-500110～SZ2F24-560026 平成20年1月11日～平成25年3月8日	27	
	PDG-NTZ2F24 PKG-NTZ2F24		TZ2F24-510103～TZ2F24-525003 平成19年10月23日～平成22年12月2日	12	
	PDG-NTZ3F24 PKG-NTZ3F24 SKG-UTZ3F24		TZ3F24-500101～TZ3F24-560001 平成19年10月3日～平成24年9月10日	5	
いすゞ	PDG-ASZ1F24 PKG-ASZ1F24 SKG-ASZ1F24 TKG-ASZ1F24	「エルフ」	SZ1F24-610005～SZ1F24-662007 平成22年7月27日～平成28年3月2日	6	
	PDG-ASZ2F24 PKG-ASZ2F24 SKG-ASZ2F24 TKG-ASZ2F24		SZ2F24-600001～SZ2F24-661018 平成19年9月19日～平成26年10月6日	20	
三菱	SKG-BSZ1F24 TKG-BSZ1F24	「ふそうキ ャンター」	SZ1F24-700002～SZ1F24-703016 平成25年1月29日～平成28年3月8日	9	
	SKG-BSZ2F24 TKG-BSZ2F24		SZ2F24-700004～SZ2F24-703183 平成24年12月19日～平成28年3月12日	92	
	(計 37 型式)	(計 4 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年6月15日～平成28年4月2日	(計 6,728 台)	