

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42361

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年9月14日

リコール届出番号	外-3678	リコール開始日	令和5年9月14日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアス シェーパース	製作国：英国 製作者名：ベントレー モーターズ リミテッド 問合せ先：ベントレーコール(フリーダイヤル) 0120-97-7797	
不具合の部位（部品名）	座席（ベースフレーム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後席のスライド式シートレールにおいて、レールのアライメントが不整合な状態で取付けられ、座席固定溝の位置が僅かにずれているため、座席が確実に固定されていないものがある。そのため、衝突時に座席が動き、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。また、当該レール後端にストッパーが取付けられていないものがあり、座席を最後位置に移動した場合、カーペットを傷付けることがある。		
改善措置の内容	全車両、後席シートレールの取付けを修正しアライメントを整え、座席固定溝を適切な位置に修正する。また、当該レール後端のストッパーを点検し、取付けられていない場合は取付け、カーペットに傷が付いている場合は修理を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・ 使用者：ダイレクトメール、電話、または訪問等により通知する。・ 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。・ 弊社インターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	7BA-BADCU	ベンテイガ V8	SJAAL14VXNC013059～SJAAL14V7NC017232 令和4年4月23日 ～ 令和4年10月31日	131	
	7LA-BADCB	ベンテイガ PHEV	SJAA414V0NC013200～SJAA414V8NC017236 令和4年4月23日 ～ 令和4年10月26日	45	
	7BA-BADDB	ベンテイガ W12 Speed	SJAAN14V3NC013236～SJAAN14V7NC017239 令和4年4月23日 ～ 令和4年12月27日	20	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年4月23日 ～ 令和4年12月27日	(計196台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考)

本件は、令和4年5月19日付け届出番号「外-3403」で届出したものであるが、本国工場の対策指示が不十分であったことが判明したため、対象車両を追加し、新たに届出を行うものである。