

連絡先：自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年9月28日

リコール届出番号	外-3689	リコール開始日	令和5年9月28日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	電気装置(パワーエレクトロニクス配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	プラグインハイブリッド車のパワーエレクトロニクスにおいて、作業指示が不適切なため保護材が装着されておらず、配線がアンダーボディーパネルと干渉して被覆が摩滅し、断線することがある。そのため、高電圧システムに関する警告メッセージが表示され高電圧システムが停止することで排出ガス量の増加等の不具合が発生し、最悪の場合、エンジンが始動できなくなり走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パワーエレクトロニクスの配線を点検し、配線に保護材を装着する。なお、配線に損傷がある場合は、修理する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5LA-213053	「E350e」	W1K2130532A927629～W1K2130532A999035 令和3年1月28日～令和4年3月17日	36	右ハンドル
			W1K2130532B003343～W1K2130532B031246 令和3年11月24日～令和4年8月18日	23	
	3MA-213016	「E350de」	W1K2130162A886067～W1K2130162A991975 令和2年12月14日～令和3年11月8日	51	
			W1K2130162B001350～W1K2130162B030733 令和3年11月12日～令和4年7月4日	22	
(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年12月14日～令和4年8月18日	(計132台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。