

少数台数のリコール届出の公表について (令和6年1月分)

リコール対象が少数である100台未満の届出について、令和6年1月は14件の届出がありましたので公表します。

なお、対象が100台未満となるリコールで、既に公表済みのものについては、こちらへの記載はしていません。

1. 届出者：プツマイスタージャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸 入 期 間
1月19日	外 3734	車名：スカニア 型式：不明 通称名：BSF38-4.16H 他	77	令和元年10月24日～ 令和5年10月30日
不具合の部位等	灯火類を制御するコントロールユニットのプログラムが不適切なため、リモコンキーにある灯火チェック機能ボタンを操作すると制動灯・後退灯等の全ての灯火が順次、自動的に点灯と消灯を繰り返す。また、アプローチライト機能ボタンを操作すると方向指示器が点灯したままとなり保安基準に抵触する。			

2. 届出者：阪東自動車工業株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸 入 期 間
1月19日	外 3735	車名：スカニア 型式：不明 通称名：スカニア(LPGRS シリーズトラック) 他	38	令和元年11月19日～ 令和5年7月19日
不具合の部位等	灯火類を制御するコントロールユニットのプログラムが不適切なため、リモコンキーにある灯火チェック機能ボタンを操作すると制動灯・後退灯等の全ての灯火が順次、自動的に点灯と消灯を繰り返す。また、アプローチライト機能ボタンを操作すると方向指示器が点灯したままとなり保安基準に抵触する。			

3. 届出者：中央建設株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸 入 期 間
1月19日	外 3736	車名：スカニア 型式：不明 通称名：スカニア(LPGRS シリー ズトラック)	25	令和2年2月28日～ 令和5年8月25日
不具合の部位等	灯火類を制御するコントロールユニットのプログラムが不適切なため、リモコンキーにある灯火チェック機能ボタンを操作すると制動灯・後退灯等の全ての灯火が順次、自動的に点灯と消灯を繰り返す。また、アプローチライト機能ボタンを操作すると方向指示器が点灯したままとなり保安基準に抵触する。			

4. 届出者：株式会社エコ・フード

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸 入 期 間
1月19日	外 3737	車名：スカニア 型式：不明 通称名：スカニア(LPGRS シリー ズトラック)	2	令和元年9月2日
不具合の部位等	灯火類を制御するコントロールユニットのプログラムが不適切なため、リモコンキーにある灯火チェック機能ボタンを操作すると制動灯・後退灯等の全ての灯火が順次、自動的に点灯と消灯を繰り返す。また、アプローチライト機能ボタンを操作すると方向指示器が点灯したままとなり保安基準に抵触する。			

5. 届出者：株式会社トランスウェブ

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸 入 期 間
1月19日	外 3738	車名：スカニア 型式：不明 通称名：スカニアトラック	2	平成30年10月19日
不具合の部位等	灯火類を制御するコントロールユニットのプログラムが不適切なため、リモコンキーにある灯火チェック機能ボタンを操作すると制動灯・後退灯等の全ての灯火が順次、自動的に点灯と消灯を繰り返す。また、アプローチライト機能ボタンを操作すると方向指示器が点灯したままとなり保安基準に抵触する。			

6. 届出者：株式会社ミラージャパン

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸 入 期 間
1月19日	外 3739	車名：スカニア 型式：不明 通称名：スカニア(LPGRS シリー ズトラック)	1	令和3年8月12日
不具合の部位等	灯火類を制御するコントロールユニットのプログラムが不適切なため、リモコンキーにある灯火チェック機能ボタンを操作すると制動灯・後退灯等の全ての灯火が順次、自動的に点灯と消灯を繰り返す。また、アプローチライト機能ボタンを操作すると方向指示器が点灯したままとなり保安基準に抵触する。			

7. 届出者：有限会社荒井商事

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸 入 期 間
1月19日	外 3740	車名：スカニア 型式：不明 通称名：スカニア(8x4)	1	令和3年9月16日
不具合の部位等	灯火類を制御するコントロールユニットのプログラムが不適切なため、リモコンキーにある灯火チェック機能ボタンを操作すると制動灯・後退灯等の全ての灯火が順次、自動的に点灯と消灯を繰り返す。また、アプローチライト機能ボタンを操作すると方向指示器が点灯したままとなり保安基準に抵触する。			

8. 届出者：株式会社N I C H I J O

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製 作 期 間
1月23日	5432	車名：ニッセキ 型式：YDS-R01E 通称名：HTR608	14	平成27年9月10日～ 令和5年8月18日
不具合の部位等	ロータリ除雪車の車枠において、車枠強度が不足しているため、車枠に亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、車枠が折損するおそれがある。			

9. 届出者：フォロフライ株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸 入 期 間
1月30日	外 3763	車名：DFSK 型式：不明 通称名：folofly F1VS	13	令和5年4月23日～ 令和5年6月25日
不具合の部位等	ESC※装着車において、ESC アクチュエーターとブレーキパイプの接続が誤っているものがある。そのため、ESC 作動時や急制動時に車両の挙動が不安定になるおそれがある。※ 横滑り防止装置のこと			

10. 届出者：Tesla Motors Japan 合同会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸 入 期 間
1月31日	外 3766	車名：テスラ 型式：ZAA-3L13T 通称名：Model 3	90	令和4年5月29日～ 令和4年7月10日
不具合の部位等	電動パワーステアリングにおいて、モータ制御プログラムが不適切な為、外気温が低い際に電動アシストモータへの入力電流が安定せず、アシスト力に変化することがある。そのため、変則的なステアリング補正を行う事となり、かじ取装置の基準を満たさないおそれがある。			

11. 届出者：マセラティジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸 入 期 間
1月31日	外 3743	車名：マセラティ 型式：7AA-MGR20C 通称名：グレカーレ 他	37	令和5年1月6日～ 令和5年9月5日
不具合の部位等	48V ハイブリッドシステムの配線組み付け工程において、作業管理が不適切なためプラスケーブルの取り付けナットが規定値より低いトルクで締め付けられたものがある。そのため、走行中の振動等により取り付けナットが緩んでハイブリッドシステムが機能せず警告灯が点灯し、最悪の場合、電気火花や過熱により車両火災に至るおそれがある。			

【参考】

●令和6年1月のリコール届出件数

		内 訳	
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満
国産車	14(+7)	11(+5)	3(+2)
輸入車	16(+4)	5(±0)	11(+4)
計	30(+11)	16(+5)	14(+6)

※ () 内は、対前年度同月比

●令和5年度のリコール総届出件数及び総対象台数

<速報値>

	届出件数			対 象 台 数		
	国産車	輸入車	合 計	国産車	輸入車	合 計
4	17(+1)	11(-10)	28(-9)	409,601(-114,826)	51,160(+44,437)	460,761(-70,389)
5	10(-2)	7(-6)	17(-8)	284,817(+36,624)	17,802(-5,317)	302,619(+31,307)
6	19(+2)	18(-12)	37(-10)	1,091,490(+811,189)	41,376(-144,868)	1,132,866(+666,321)
7	17(±0)	13(±0)	30(±0)	1,163,378(+717,482)	198,920(+174,495)	1,362,298(+891,977)
8	13(+11)	12(+2)	25(+13)	30,800(+28,086)	4,162(-3,813)	34,962(+24,273)
9	9(-9)	25(+16)	34(+7)	81,926(-75,421)	34,960(-5,012)	116,886(-80,433)
10	16(+2)	20(-2)	36(±0)	89,957(-82,356)	33,917(-7,178)	123,874(-89,534)
11	21(+6)	12(-11)	33(-5)	1,475,474(+1,370,972)	24,579(-20,891)	1,500,053(+1,350,081)
12	10(-12)	15(-9)	25(-21)	1,235,864(+838,576)	13,973(-36,522)	1,249,837(+802,054)
1	14(+7)	16(+4)	30(+11)	1,684,363(+815,207)	11,065(+3,772)	1,695,428(+818,979)
小計	146(+6)	149(-28)	295(-22)	7,547,670(+4,345,533)	431,914(-897)	7,979,584(+4,344,636)

※ () 内は、対前年度同月比

(問い合わせ先)

国土交通省物流・自動車局審査・リコール課 リコール監理室 千葉・筑紫 電話 03-5253-8111 (代表) (内線 42361)
--