

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和6年7月10日

リコール届出番号	5516	リコール開始日	令和6年7月11日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 丸山 浩二 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	連結装置（ロックガード：誤連結防止部品）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラクタの2軸式カブラにおいて、製造工程の作業性改善で設計変更したロックガード（誤連結防止部品）の形状が不適切なため、トラクタとトレーラの高さが合っていない状態で連結操作を行うと、ロックガードが正しく作動せず誤連結状態となるとともに、インストルメントクラスタに「トレーラ連結完了」のメッセージが表示されることがある。そのため、目視による連結状態を確認しないまま使用を続けると、走行中にトラクタとトレーラが分離するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ロックガードの形状を確認し、交換対象の場合はロックガードを対策品と交換し、ジョー上面とロックガードR部頂点を計測の上、必要に応じて調整する。なお、対策品に交換するまでの間、使用者へ連結操作時にトラクタとトレーラの高さを合わせることを、および完了後に連結状態を目視確認することを周知する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入れ先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UDトラックス	2RG-GK5DAB	「クオン」	JNCCMCJ0A8PU086128 ～ JNCCMCJ0A5RU092083 令和5年8月25日 ～ 令和6年3月1日	10	
	2RG-GK5DAD		JNCCMCJ0A9RU090983 令和6年2月6日	1	
	2PG-GK6DAB		JNCCMC90A5RU087111 ～ JNCCMC90A2RU088846 令和5年10月4日 ～ 令和5年12月5日	2	
	2DG-GW6EAH		JNCCMC90D7PU085755 ～ JNCCMC90D6RU093607 令和5年8月10日 ～ 令和6年4月17日	81	
	2DG-GW6ELH		JNCCMC90D4PU085776 ～ JNCCMC90D5RU093503 令和5年8月10日 ～ 令和6年4月18日	172	
いすゞ	2RG-EK5DAB	「ギガ」	JNCCMCJ0A8RU087265 ～ JNCCMCJ0A3RU087304 令和5年10月5日 ～ 令和5年10月6日	2	
	2RG-EK5DAD		JNCCMCJ0A3RU089859 ～ JNCCMCJ0A2RU090680 令和5年12月21日 ～ 令和6年1月22日	2	
	2DG-EW6EAH		JNCCMC90D1RU086726 ～ JNCCMDA0D2RU092307 令和5年9月19日 ～ 令和6年3月8日	13	
	2DG-EW6ELH		JNCCMC90D2PU085792 ～ JNCCMC90D2RU093037 令和5年8月10日 ～ 令和6年4月18日	75	
	(計 9 型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年8月10日 ～ 令和6年4月18日	(計 358 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。