

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 (内線) 42361
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年7月17日

リコール届出番号	外-3832	リコール開始日：令和6年7月17日	
届出者の氏名又は名称	マセラティ ジャパン株式会社 日本に於ける代表者 木村 隆之 (製作国： イタリア共和国) (製作者名： マセラティ社) (問い合わせ先： 0120-965120 マセラティ コールセンター)		
不具合部位 (部品名)	燃料装置 (燃料圧力・温度センサー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、燃料供給パイプに取付けられる燃料圧力温度センサーの取付ハウジングの製造管理が不適切なため、ハウジングの強度が不足しているものがある。そのため、使用過程において、当該ハウジングに亀裂が生じて燃料が漏れ燃圧異常の警告灯が点灯し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料供給パイプ一式を良品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。● 自動車特定整備事業者 : 使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。● 弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
マセラティ	7BA-MG38	「ギブリ」	ZAMZS57C001374245～ZAMZS57C001382472 (令和3年6月17日～令和3年11月5日)	35台	
	7BA-MQP38	「クアトロポルテ」	ZAMZP56C001373103～ZAMZP56J001374247 (令和3年5月12日～令和3年11月5日)	10台	
合計	計2型式	計2車種	輸入期間の全体の範囲 令和3年5月12日～令和3年11月5日	計45台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

【備考】 : 本届出は、令和4年4月5日に届出を行った「リコール外-3377」に新たに対象車両を追加するものです。