


## 改善箇所説明図の例



### 不具合の内容

前面ガラス又は側面ガラスに銘板（注意銘板等）を貼付したため道路運送車両の保安基準に適合していない。

### 改善の内容

- 自動車の仕様に応じ、次のいずれかの措置を行う。
- ①全車両、当該銘板を剥がし、必要なものは適合する位置に貼り直す。
  - ②全車両、当該銘板を剥がし、保安基準に適合する位置に貼り直す。
  - ③全車両、当該銘板を剥がし、当該銘板の内容を印刷した小冊子に変更する。

識別：外観上、銘板の有無にて容易に識別が可能のため、特別な識別の追加は行わない。