

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年6月17日

リコール届出番号	外-1495	リコール開始日	平成20年6月18日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 ハンス・テンペル		
不具合の部位(部品名)	電気装置(制御ユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	各種電装品の信号を制御するユニット(車両前部SAMユニット)内部の集積回路において、半田処理が不適切なため、そのまま使用を続けると、半田部が剥離して信号が遮断され、最悪の場合、前照灯、前面方向指示器、窓ふき器等が作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該制御ユニットを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-1495のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-221056	S350	WDD2210561A191048～WDD2210561A199830 平成19年12月24日～平成20年1月27日	16	
			WDD2210562A191212～WDD2210562A201503 平成19年12月22日～平成20年1月27日	28	
	DBA-221071	S550	WDD2210711A192275～WDD2210711A201529 平成19年12月24日～平成20年1月27日	17	
			WDD2210712A192458～WDD2210712A201659 平成19年12月24日～平成20年1月27日	36	
	DBA-221171	S550	WDD2211711A190894～WDD2211711A201339 平成19年12月24日～平成20年2月12日	51	
			WDD2211712A190857～WDD2211712A201682 平成19年12月16日～平成20年1月27日	46	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-221086	S550 4MATIC	WDD2210861A191527～WDD2210861A198831 平成19年12月24日～平成20年1月27日	7	
	ABA-221176	S600	WDD2211761A191692～WDD2211761A194271 平成20年1月4日	2	
	CBA-221177	S63	WDD2211771A191132～WDD2211771A199771 平成19年12月22日～平成20年1月27日	20	
			WDD2211772A191180～WDD2211772A193899 平成19年12月24日～平成20年1月4日	4	
	ABA-221179	S65	WDD2211791A190699～WDD2211791A199254 平成19年12月22日～平成20年1月27日	4	
	DBA-216371	CL550	WDD2163711A014721～WDD2163711A015603 平成19年12月24日～平成20年1月27日	25	
			WDD2163712A014528～WDD2163712A015365 平成19年12月24日～平成20年1月22日	6	
	ABA-216376	CL600	WDD2163761A014927～WDD2163761A015525 平成20年1月7日～平成20年1月27日	3	
	CBA-216377	CL63	WDD2163771A014805～WDD2163771A015423 平成20年1月4日～平成20年1月27日	9	
	ABA-216379	CL65	WDD2163791A014513～WDD2163791A015597 平成19年12月22日～平成20年1月23日	5	
(計11型式)	(計10車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年12月16日～平成20年2月12日	(計279台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。