

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年10月16日

リコール届出番号	2193	リコール開始日	平成20年10月17日
届出者の氏名又は名称	ヤンマー農機株式会社 代表取締役社長 阿部 修司	問合せ先：技術総括本部品質保証部 TEL 06-6376-6347	
不具合の部位(部品名)	窓ガラス		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	側面ガラスに銘板を貼付したため、道路運送車両の保安基準に適合していない。		
改善措置の内容	全車両、当該銘板を剥がし、保安基準に適合する位置に貼り直す。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	国土交通省からの指示による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ユーザーを全て把握しており、直接電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横にNo. 2193のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車体番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	EDM-30J	EG230	30J-010101～30J-010409 平成19年4月23日～平成20年5月13日	185台	キャビン仕様
		EG230X	30J-090101～30J-090521 平成19年7月5日～平成20年7月22日	299台	キャビン仕様
		EG227	30J-070102～30J-070861 平成19年4月25日～平成20年5月20日	297台	キャビン仕様
		EG227X	30J-080101～30J-080753 平成19年7月6日～平成20年8月20日	339台	キャビン仕様
	EDM-24J	EG224	24J-030101～24J-031617 平成19年4月26日～平成20年8月19日	261台	キャビン仕様
		EG224X	24J-040102～24J-040652 平成19年7月5日～平成20年7月22日	153台	キャビン仕様
		EG222	24J-020106～24J-021248 平成19年5月25日～平成20年8月7日	86台	キャビン仕様
	24J	EG220	24J-000105～24J-001069 平成19年5月22日～平成20年7月9日	56台	キャビン仕様
	EDM-30K	CT230	30K-010101～30K-010211 平成19年9月10日～平成20年3月13日	80台	キャビン仕様
		CT226	30K-000101～30K-000241 平成19年9月11日～平成20年3月13日	98台	キャビン仕様
(計4型式)	(計10車種)	(制作期間の全体の範囲) 平成19年4月23日～平成20年8月20日	(計1854台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。