

事 務 連 絡

平成21年3月23日

(各地方整備局建政部経由)

各都道府県下水道担当部長 殿

各政令指定都市下水道担当局長 殿

国土交通省都市・地域整備局下水道部

下水道企画課下水道管理指導室長

排水設備の誤接続に対する適切な対応について

先般、J R 東日本王子駅のトイレからの汚水を排除させるための排水設備が、雨水放流渠に誤って接続され、長期間にわたり近くの河川に流出していたことが明らかになりました。

本件については、本年3月2日の東京都下水道局による現地調査の結果を踏まえ、同月4日、J R 東日本に対して、当該トイレの使用の中止を求め、現在はトイレ排水の河川への流出は解消されておりますが、2年程前の調査結果が活かされていなかったことも判明したところです。

貴職におかれましては、同様の事態が発生することのないよう、管路等の点検等維持管理を徹底するとともに、排水設備の誤接続を発見した際は、適切かつ迅速な対応を実施するようお願いいたします。

また、各都道府県におかれては、この旨管内市町村（政令指定都市を除く）にも周知願います。