

連絡先：自動車交通局 技術安全部 審査課 リコール対策室  
 TEL：03-5253-8111（内線 42-353）  
 URL：http://www.milt.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年 5月11日

リコール届出番号	2306	リコール開始日	平成21年 5月11日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 問い合わせ先：品質保証部 プロダクトサポート室 TEL：082-874-1114		
不具合の部位 (部品名称)	動力伝達装置（走行用油圧配管）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	走行用油圧配管において、配管の曲げ加工が不適切なため、走行時の油圧により当該配管に亀裂が発生する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、作動油が漏れ、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該油圧配管を良品と交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、又は直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備業者：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・対策実施車両：対策実施済車には、運転者席ドア開口部のドアストライカー付近にNO.2306のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
神 鋼	YE2	SK100W	YE03-02001 ～ YE03-02251 平成8年10月5日～平成11年9月21日	135台	
コベルコ	YE02		YE03-02254 ～ YE03-02462 平成11年10月3日～平成16年8月22日	169台	
	EDR-YE04	SK125W	YE04-03002 ～ YE04-03163 平成18年5月19日～平成21年1月14日	156台	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成8年10月5日～平成21年1月14日	(計460台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。