

# 土砂災害危険箇所の緊急点検結果

都道府県名	市町村名	点検を実施した箇所数	点検結果(危険度別)			備考
			A	B	C	
静岡県	伊豆市	799	0	12	787	震度6弱

点検による危険度判定結果

A: 直ちに応急対応が必要な箇所 B: 二次点検後対策を決定する箇所 C: 緊急性が低い箇所

※点検を実施した箇所数には、新たに確認された危険箇所2箇所を含む



## 現地点検実施状況



## 点検結果の整理状況

