

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 ｱﾄﾞﾚｽ : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年8月28日

リコール届出番号	2371	リコール開始日	平成21年8月28日
届出者の氏名又は名称	極東開発工業株式会社 取締役社長 筆谷 高明	問い合わせ先	品質保証部 電話 0798-66-2330
不具合部位	走行装置(車軸)		
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	トレーラの車軸において、車軸を製作する自動溶接機の施工管理が不十分なため、一部の車両で溶接の溶け込み不足がある。 そのため、当該車軸に亀裂が発生する場合があります、そのままの状態で行走を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、車軸が折損するおそれがある。		
改善処置の内容	全車両、当該車軸の溶接溶け込み状態を点検する。点検により溶接の溶け込みが不十分なものは、新品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	車軸メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：全使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・ 改善実施済車には、車台番号打刻位置付近にNo.2371のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車のシリアル番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
極東	KA1962A	粉粒体運搬 セミトレーラ	KA1962A-94J130068N ~ KA1962A-96J1300073N 平成6年11月8日 ~ 平成8年10月18日	12	
極東	KA2142A	粉粒体運搬 セミトレーラ	KA2142A-94J130117N ~ KA2142A-94J130120N 平成7年3月16日 ~ 平成7年6月24日	4	
極東	KA2162C	粉粒体運搬 セミトレーラ	KA2162C-97J130181N ~ KA2162C-97J130182N 平成9年3月5日 ~ 平成9年3月22日	2	
極東	KA2213	粉粒体運搬 セミトレーラ	KA2213-96J130003N ~ KA2213-96J130004N 平成8年6月10日 ~ 平成8年6月25日	2	
極東	KA2262A	粉粒体運搬 セミトレーラ	KA2262A-94J130047N 平成7年4月28日	1	
極東	KA2262C	粉粒体運搬 セミトレーラ	KA2262C-95J130267N ~ KA2262C-95J130296N 平成8年1月27日 ~ 平成9年1月27日	29	
極東	KA2462A	粉粒体運搬 セミトレーラ	KA2462A-95J130236N ~ KA2462A-97J130026N 平成7年10月20日 ~ 平成9年7月29日	30	
極東	KA2862	粉粒体運搬 セミトレーラ	KA2862-96J130043N ~ KA2862-96J130044N 平成8年7月26日	2	
極東	KA2862A	粉粒体運搬 セミトレーラ	KA2862A-96J130033N 平成8年6月27日	1	

極東	KA2962A	粉粒体運搬 セミトレーラ	KSA2962A-94J130126N ~ KA2962A-95J130212N 平成 7 年 1 月 27 日 ~ 平成 7 年 5 月 12 日	3	
極東	KA3262	粉粒体運搬 セミトレーラ	KA3262-95J130231N 平成 7 年 10 月 25 日	1	
	(計 11 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 6 年 11 月 8 日 ~ 平成 9 年 7 月 29 日	(計 8 7 台)	

【注意事項】 リコール対象車のシリアル番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。