



改善箇所説明図



右図から改善箇所を展開した図



基準不適合発生箇所

リアサスペンションのドラッグリンクの材質が不適切なため、使用過程で腐食により当該リンクの強度が落ちることがある。そのため、路面からの衝撃により、当該リンクが破損して車両姿勢が不安定となり、最悪の場合、転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、ドラッグリンクを対策品に交換する。

識別 : 対策品は、外観で判別できるため特に行わない。