

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年 5月26日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|-------------|
| リコール届出番号 | 2749 | リコール開始日 | 平成23年 5月27日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 動力伝達装置(変速機) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 12段式自動変速機搭載車において、変速を行う装置(シフトユニット)のシリンダの加工が不適切なため、シフト位置検知用センサと連動するレバーシャフト部に異物が入り、さらに、レバーシャフトのシャフト部へのグリス塗布が不足していたため、レバーシャフトが摺動不良となり、レバーシャフトのレバー部とシャフト部を結合しているかしめ部が緩む場合がある。そのため、当該センサが正常なシフト位置を検知できず変速不能となり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、シフトユニットを良品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 5 件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2749のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 | |
|-------------|--|-------------|--|------------|----|--|
| 日野 | LKG-FN1EYBG | 日野 プロフィア | FN1EYB-10016 平成22年 8月26日 | 1 | | |
| | LKG-FQ1EWBG | | FQ1EWB-10018~FQ1EWB-10027 平成22年 8月 5日~平成22年 9月21日 | 9 | | |
| | LKG-FQ1EWBJ | | | | | |
| | LKG-FR1EXBA | | FR1EXB-10021~FR1EXB-10174 平成22年 7月 7日~平成22年10月 7日 | 90 | | |
| | LKG-FR1EXBG | | | | | |
| | LKG-FR1EXBJ | | | | | |
| | LKG-FR1EZBG | | FR1EZB-10018~FR1EZB-10047 平成22年 7月15日~平成22年10月 6日 | 25 | | |
| | LKG-FR1EZBJ | | | | | |
| | LKG-FS1EWBA | | FS1EWB-10020~FS1EWB-10036 平成22年 8月 6日~平成22年 9月16日 | 5 | | |
| | LKG-FS1EWBG | | | | | |
| | LKG-FS1EZBA | | FS1EZB-10015~FS1EZB-10018 平成22年 7月16日~平成22年 8月27日 | 3 | | |
| | LKG-FS1EZBG | | | | | |
| | LKG-FW1EBBJ | | FW1EBB-10017 平成22年 7月29日 | 1 | | |
| | LKG-FW1EWBA | | FW1EWB-10018~FW1EWB-10019 平成22年10月 1日~平成22年10月 6日 | 2 | | |
| | LKG-FW1EXBG | | FW1EXB-10019~FW1EXB-10225 平成22年 6月28日~平成22年10月 6日 | 127 | | |
| | LKG-FW1EXBJ | | | | | |
| LKG-FW1EYBG | FW1EYB-10021~FW1EYB-10026 平成22年 8月 2日~平成22年10月 4日 | 3 | | | | |
| LKG-FW1EZBG | FW1EZB-10018~FW1EZB-10039 平成22年 7月22日~平成22年 9月16日 | 18 | | | | |
| LKG-FW1EZBJ | | | | | | |
| LKG-SH1EDAG | SH1EDA-10017~SH1EDA-10100 平成22年 7月 6日~平成22年10月 8日 | 51 | | | | |
| LKG-SH1EDAJ | | | | | | |
| LKG-SH1EEAG | SH1EEA-10016 平成22年 8月27日 | 1 | | | | |
| | (計 22型式) | (計 1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成22年 6月28日~平成22年10月 8日 | (計 336台) | | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。