


改善箇所説明図




車両前方
←



基準不適合発生箇所

エアタンクブラケット

エアタンク



大型トラックのブレーキ等のエアタンクにおいて、エアタンクブラケットの強度が不足しているため、車体振動等により当該ブラケットに亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エアタンクブラケットが折損し、最悪の場合、エアタンクが脱落するおそれがある。

改善の内容：

全車両、エアタンクブラケットを対策品に交換する。なお、部品の準備に時間を要するため、暫定措置として当該ブラケットを点検し、損傷している場合は、補強プレートを追加し補修する。

識別：エアタンクブラケット取付ボルトに識別ペイント（黄色）を塗布する。

注：□ は、措置する部品を示す。