

仙台平野の地盤沈下の状況

- 東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動により、仙台平野の海岸及び平地部において広範な地盤沈下が発生
- 津波により、海岸堤防は全域にわたり全半壊し、海岸沿いの砂丘も津波による侵食等により部分的に失われた状態
- 仙台平野においては高潮等に対する安全性が著しく低下していることから、航空レーザ計測を実施し地盤沈下の状況を把握・公表。地震前と比べ、平均海面以下の面積が5倍以上。

